The Injector Drivers are Duplicated 4 times.
The only difference is in the INJ-D Input from the MPU

+5v

1.5k

INJ-A (6840)
INJ-B (6840)
INJ-C (6840)

INJ-D (MPU)

68

68

E   B

C

BDX53N

2.7k

68

.2

3.5 Amp
Current Limit

INJ-A (1-8) J1-35
INJ-B (5-6) J1-18
INJ-C (3-4) J1-33
INJ-D (2-7) J1-32

68